

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC            | IAS DETERMINADAS PREVIO   | DURANTE                           | X POSTERIOR   |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:                  | El Progreso   | MUNICIPIO:                        | Sanarate  |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | INEBT. Aldea San Rafael   | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Rafael, Sanarate, El Progreso                     |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | 02-07-0013-45   | FECHA:                            | 5/08/2024   |
| Foto1: Piso de aula            | a y dirección   | Foto 2: Puerta de                 | e metal   |
| Foto 3: Ampliación             | de techo del corredor   | Foto 4: Piso del                  | corredor  |
| Foto 5: Ampliacion             |   | Foto 6: Colocaci                  | ón de balcones  |
| Observación: Si es necesa      | rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar a número de ho | is a                              | 70  |
| EVa                            | Garcia Dubon DE PADRES Firma y sello del Presidente de la OPF       | Same of                           | Firma y Sello Director Centro Educativo Publico DIRECCION S |