



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a calle 6-18 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0155-42	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Baños para niñas inhabilitados y drenajes obstruidos por raíces de los árboles



Foto 2: Anteriormente baños para niños, inhabilitados debido a que las raíces de los árboles obstruyeron



Foto 3: Piso de las aula dañado por las raíces de los árboles



Foto 4: Piso del pasillo dañado por las raíces de los árboles




Foto 5: Torta de cemento de aula dañada por las raíces de los árboles



Foto 6: Piso de dirección dañado por las raíces de los árboles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

