

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Salobrega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0163-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Es necesario colocar azulejo en la pared, piso y sustitución de puertas de metal.



Foto 2: Se necesita colocar ventanas de la parte trasera de 4 aulas



Foto 3: Impermeabilización de loza de la cocina por humedad y filtración de agua.



Foto 4: Sustitución del sistema eléctrico.



Foto 5: Reparación de portón de ingreso (lijado, pintura y bisagras) medida de 2.5*2mts.



Foto 6: Suministro e instalación de arquiteja en tapial frente de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---