

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0172-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Pintura en el interior y exterior de todos los ambientes



Foto 2: colocacion de piso ceramico en el aula de sexto grado.



Foto 3: colocacion de piso céramico en el aula de cuarto grado.



Foto 4: ampliación del aula de cuarto grado




Foto 5: Ampliación del aula de quinto grado.



Foto 6: Colocación de piso céramico en el aula de quinto grado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

