



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0174-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Techo dañado



Foto 2: vigas dañadas por la polilla



Foto 3: vigas de los corredores dañadas por la polilla



Foto 4: sistema eléctrico en malas condiciones




Foto 5: Muro perimetral deteriorado



Foto 6: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público