



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0174-43	FECHA:	04/07/2024



Foto1: Techo instalado




Foto 2: Aulas con el nuevo techo




Foto 3: Aula terminada con techado y pintura




Foto 4: Trabajo terminado




Foto 5: Colocación de malla terminado




Foto 6: Trabajo terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0174-43	FECHA:	04/07/2024



Foto1: Techo instalado



Foto 2: Aulas con el nuevo techo




Foto 3: Aula terminada con techado y pintura




Foto 4: Trabajo terminado



Foto 5: Colocación de malla terminado





Foto 6: Trabajo terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público