

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	0 El Progreso	MUNICIPIO:	0 Sonarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	0 E.O.R. M. Luz Roselía Morales Moguel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Aldea El Barranquillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0 02070176-43	FECHA:	



Foto 1:
Techo en mal estado




Foto 2:
Se necesita Pintura



Foto 3:
Techo en mal estado




Foto 4:
Madera podrida






Foto 5:
Techo en mal estado



Foto 6:
Techo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 