



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	0 El Progreso	MUNICIPIO:	0 Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	0 EORM Luz Roselia Morales Moguel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Aldea El Barranquillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0 02-07-0176-43	FECHA:	



Foto 1:

Segunda face de inicio



Foto 2:

Segunda face inicio



Foto 3:

Segunda face inicio



Foto 4:

Tercera face



Foto 5:

Tercera Face



Foto 6:

Tercera Face

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro E

