



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quebrada Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0179-43	FECHA:	23 de Febrero de 2024




Foto 1: reparacion de balcon



Foto 2: Reparacion de Ventanas




Foto 3: Reparacion de Puertas



Foto 4: Muro Perimetral



Foto 5: Reparacion de Agujeros



Foto 6: Reparacion del Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Mariela Molona Rivas
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Mirian Sucely Hernández Valenzuela de Román
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público