

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0179-43	FECHA:	20 de Junio de 2024



BALCONES PINTADOS Y VENTANAS INSTALADAS



SE COLOCAN 4 PUERTAS NUEVAS



SE PINTO EL AREA EXTERIOR DE LA ESCUELA



SE LEVANTO EL MURO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS




SE CONSTRUYO MURO PERIMETRAL AL FRENTE DE LA ESCUELA



SE INSTALO SISTEMA ELECTRICO EN TODA LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Mariela Molina Rivas Firma y sello del Presidente de la A.P.F.	 Mirian Sucely Hernández Valenzuela Firma y Sello Director Centro Educativo Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

