

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0180-43	FECHA:	25 de Septiembre 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisbeth Amado Molina
Lisbeth Maricelda Amado Molina
Firma y sello del Presidente de la OPA



Jhonny Rolando Duque Campos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucía Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0180-43	FECHA:	25 de Septiembre 2024



Foto7: Reparación puertas de metal ✓



Foto 8: instalación de depósito de agua ✓



Foto 9: Reparación banqueta de concreto ✓



Foto 10: Ampliación de rampa de portón ✓

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisbeth Arrado Molina

Lisbeth Maricelda Amado Molina

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jhonny Rolando Duque Campos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

