



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea puente de la barranquilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0183-43	FECHA:	20/07/2024



Foto1: Instalacion de la estructura metalica



Foto 2: instalacion de lamina



Foto 3: reforzamiento del muro perimetral



Foto 4: Lijado y pintura



Foto 5: lijado y pintura

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Chiribor

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

