



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea puente de la barranquilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0183-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Ilijado y pintura de porton



Foto 2: Instalacion de lamina



Foto 3: Instalacion de azulejo y lavatrastos



Foto 4: Finalizado lo de cocina estufa y meson



Foto 5: Ilijado y pintura



Foto 6: muro perimetral reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mdmer*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

