



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS IZOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Izotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0184-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Se remodelará el modulo de sanitarios colocando sanitarios nuevos, lavamanos y se instalará una base metálica con Rotoplas.



Foto 2: Se reparará el muro perimetral con base de blok y malla con tubo galvanizado y se instalará porton de ingreso.




Foto3: Se instalará estructura metálica para el soporte del techo y se colocara puersta y ventana en la cocina.



Foto 4: Se realizará polletón con estufa rural y chimenea.



Foto 5: Reparación de puertas con pintura y cambio de chapas.



Foto 6: Se dará mantenimiento a la estructura metálica del techo (pintado y lijado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Jeanheth ortega garcia</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	 <p>DIRECCION</p>
---	---	--	--