

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Jícaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0186-43	FECHA:	21/02/2024




Foto1: Oxido en lámina y costanera



Foto 2: Costaneras podridas por el oxido



Foto 3: Socavamiento de corredor y patio



Foto 4: Cocina en mal estado




Foto 5: Servicio sanitario en mal estado



Foto 6: Mantenimiento de puerta y e instalación de chapa nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. *Mayra Velazquez* Firma y Sello Director Centro Educativo Público *[Signature]*