



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Júcaro, Sanarate El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0186-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Mantenimiento en costaneras, para luego instalar la nueva lámina



Foto 2: Colocación de costanera, lámina nueva y azulejo en el baño.



Foto 3: Instalación de estructura metálica, para colocar el tanque.



Foto 4: Mantenimiento de puertas.



Foto 5: Cambio de techo por estructura metálica y lamina.



Foto 6: Reparación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Venz

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

