



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jicaro, Sanarate El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0186-43	FECHA:	3/7/2024



Foto 1: Instalación de tanque elevado.



Foto 2: Colocación de costanera, lámina nueva y azulejo en el baño.



Foto 3: Cambio de techo.



Foto 4: Mantenimiento de puertas, cambio de chapas, mantenimiento de estructura metálica en escuela, colocación de lamina nueva, cambio de techo de baño.



Foto 5: Elaboración de mesón.



Foto 6: Elaboración de cocina rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe especificar el número de hojas.

Mayra Velazquez



Firma y sello del Presidente de la C.P.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público