



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Tunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0193-43	FECHA:	25 de Agosto 2024



Foto 1: Se utilizara este espacio de la bodega para la construccion de la cocina ya que espacio no hay, y la cocina es una Prioridad.



Foto 2: Se colocaran ventanas de PVC y vidrio para evitar que los animalitos entren y evitar agua y polvo.



Foto 3: Reparación de tubería de agua en los Sanitarios



Foto 4: Se repararan las bases para los tinacos de agua.




Foto 5: Elaboración de bodega encima de la terraza de la cocina por la falta de espacio.



Foto 6: Seguimiento de muro en puerta de acceso ,para seguridad de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Marisol Arriaza Moran de Mejia  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Karin Natali Ortega Garcia  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

