



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FDR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Tunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0193-43	FECHA:	01 de Octubre de 2024



Foto 1. cocina Términada según los renglones tomados,



Foto 2. Ventanas instaladas.



Foto 3. Tuberia de agua arreglada,



Foto 4. Base para tinacos reparada y mejorada.



Foto 5: Elaboración de bodega encima de la terraza de la cocina por la falta de espacio.



Foto 6: Seguimiento de muro en puerta de acceso ,para seguridad de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Marisol Arriaza Moran de Mejía
Firma y sello del Presidente de la OPF



Karin Natalí Ortega García
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

