



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Sanarate |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sansirisay El Llano |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-07-0235-42 | FECHA: | 20/05/2024 |



Mejoramiento de Cocina y ampliacion de dos metros para mejores condiciones y colocacion de modulos para almacenar los alimentos.



Ampliación y mejoramiento de servicio sanitario, cambio de loza en los dos baños



mejoramiento de gradas con colocacion de barandas



Elaboración de banqueta para evitar que se siga socabando el terreno y deje las columnas del corredor sin soporte de tierra.



Mejoramiento de baranda en el corredor No.2



Mejoramiento de baranda en el corredor No.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público