



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea El Cerrito de Fuego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0384-42	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina.



Foto 2: Cubierta de lámina




Foto 3: cambio de piso a piso cerámico



Foto 4: Remozamientos de paredes de cocina, suministro e instalación de tubería de agua e instalación de sistema eléctrico.



Foto 5: suministro e instalación de estantes a gabinetes



Suministro e instalación de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

