



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea El Cerrito de Fuego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0384-42	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto 2: Cubierta de lámina



Foto 3: cambio de piso o loza de concreto a piso cerámico en aulas



Foto 4: Remozamientos de paredes de cocina, suministro e instalación de tubería de agua e instalación de sistema eléctrico.




Foto 5: suministro e instalación de estrepaños de concreto.



Suministro e instalación de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

