



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea El Cerrito de Fuego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0384-42	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina dañada por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Cubierta de lámina con estructura galvanizada y lámina reutilizada pintada.



Foto 3: cambio de piso o loza de concreto a piso cerámico en aulas, instalación de entrepaños de concreto, remozada y pintura a puertas



Foto 4: Remozamientos de paredes de cocina, suministro e instalación de tubería de agua e instalación de sistema eléctrico. Se instalaron 2 balcon ventana con vidrio, 1 puerta de 2 hojas




instalación de azulejo a loza de cocina, se tenía previsto instalar una torta como piso, se instaló piso cerámico, se instaló lavatrastes que donaron.




Suministro e instalación de canal de metal, se pintaron canales y puertas, se instaló vidrios a puerta de Párvulos 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

