



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0401-42	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto 1: Sustitución de tasa sanitaria y colocación de piso antideslizante y azulejo en el baño.



Foto 2: Fabricación de puertas de baño.




Foto 3: Sustitución del techo de la cocina.




Foto 4: Reparación de puerta de la cocina




Foto 5: Construcción de la Dirección.



Foto 6: Ampliación de portón de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

