

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ensera EODM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Amatillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0410-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	06/09/24
 <p>Foto 1: . SE COLOCÓ SISTEMA ELECTRICO NUEVO EN AULA</p>		 <p>Foto 2: TECHO PARA PORTÓN</p>	
 <p>Foto 3: COLOCACION DE PISO DE GRANITO NUEVO</p>		 <p>Foto 4: BASE METALICA PARA ROTOPLAS</p>	
<p>Foto 5:</p>		<p>Foto 6:</p>	

Manilov Saia Zay

Firma y sello del Presidente de la OPE



Lcda. Reyes Archila Aldana
Jefe de Planificación Educativa

1017323



JUAN PABLO BORRAYO MARROQUIN
ARQUITECTO

Persona de la DIDEU que verifica
Profesional consultor para el seguimiento de proyectos de infraestructura