

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC | IAS DETERMINADAS | PREVIO X | | DURANTE | | POSTERIOR | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|--|
| DEPARTAMENTO: | EL PROGRESO | | | MUNICIPIO: | | SANARATE | | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM SHALOM | | | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | | ZONA 4 | | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-07-0446-43 | | | A: | 6/09/2024 | | | |
| Parad de tabla | | | | | | | | |
| Foto1: División de aula con tabla yeso | | | | Foto 2: Se necesitan puertas de metal | | | | |
| Foto 3: Reparación de balcones | | | Fo | Foto 4: Sustitución de plafoneras, tomacorrientes y apagadores | | | | |
| Foto 5: Sustitución d | le lámina en 2 aulas se pueden agregar hojas adicional | es y actualizar el número de hojo | JL | o 6: Es necesari | o colocaci | ón de piso ceramico | | |
| | 4cidy Alegriq Firma y sello del Presidente de | CONSEJO E EDUCATIVO SA PROGRES | - | Fin | ma y Sello D | OF Centro Educativo Públic | (CON) | |
| | | | | | | PAIMARIA | - W | |