



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	0 El Progreso	MUNICIPIO:	0 Sanarate.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	0 EODP anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Aldea Plan de Buena Vista.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0 07070459-42	FECHA:	16-05-2024.




Foto 1:
Cocina en mal estado



Foto 2:
Modulo de baños en mal estado.



Foto 3:
Daño de estructura del modulo 2 de aulos.



Foto 4:
Se necesita 1 deposito de agua.



Foto 5:
Vidrios dañados.



Foto 6:
Se necesita 1 estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Laura Palencia V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

