



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0460-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: desmontaje de la lamina



Foto 2: desmontaje de la estructura



Foto 3: fundicion de la pared



Foto 4: construccion de pared que divide el aula



Foto 5: instalacion de sanitarios de concretos nuevos



Foto 6: elaboracion de banqueta de concreto en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

