



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.2 J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 2-66 ZONA 4 SANARATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0510-43	FECHA:	20/05/2024



FOTO1: SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE UNA LAMINA EN AULA



FOTO 2: INSTALAR CAPOTE SOBRE LAMINA



FOTO 3: se levantará y se reforzará el muro perimetral



FOTO 4: ENSABIETADO EN TAPIAL DE MURO PERIMETRAL




FOTO 5: SE COLOCARÁ ALAMBRE RIZOR EN TODO EL MURO PERIMETRAL



FOTO 6: SE LEVANTARÁ TAPIAL DE FRENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 SANDRA LORENA MANSILLA GRAMAJO DE GONZALEZ Firma y sello del Presidente de la OPF	 ALVA SULIANA ESTRADA REYES DE ORTEGA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.2 J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 2-66 ZONA 4 SANARATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0510-43	FECHA:	20/05/2024




FOTO 7: SE REALIZARAN 2 COLUMNAS Y SE LEVANTARAN 2 PAREDES PARA MOVER EL PORTÓN HACIA ADENTRO




FOTO 8: SE COLOCARÁ TECHO SOBRE EL PORTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL




FOTO 9: SE CABIARÁ EL PORTÓN PRINCIPAL YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SANDRA LORENA MANSILLA GRAMAJO DE GONZALEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALVA SULIANA ESTRADA REYES DE ORTEGA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público