

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0512-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 1: vista del frente de la cocina que necesita reparación.



Foto 2: vista de la torta de cemento del frente de la cocina que necesita reparación.




Foto 3: Vista de la torta del frente de los sanitarios que necesita reparación.



Foto 4: sustitución de torta en mal estado.




Foto 5: reparación de graderío en mal estado.



Foto 6: Vista del graderío en mal estado que necesita reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 El mayor sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

