

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0513-43	FECHA:	29/08/2024




Foto1: DETERIORO DE LA IMAGEN DE LA ESCUELA, COLOCAR REPELLO, Y PINTAR



Foto 2: PAREDES CON MOHO, A COLOCAR CANAL, REPELLO Y PINTAR, LA HUMEDAD PASA ADENTRO DE LOS SALONES Y HACE MOHO



Foto 3: Reparacion de porton y modificacion, se le colocara puerta para ingreso controlado



Foto 4: AGUA EMPOSADA NO CORRE LOS NIÑOS SE MOJAN AL SALIR



Foto 5: REPARACION DE PUERTA 1 SE NECESITA CAMBIO DE VISAGRAS PINTURA Y AJUSTE PORQUE CUESTA QUE CIERRE



Foto 6: JARDINERA Y MESA DE ARENA A REPARAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público