



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM SHALON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0528-42	FECHA:	



Foto 1. Se necesita de estufa rural, ya que actualmente se cocina en el suelo



Foto 2: Se necesita reparar el modulo de sanitarios



Foto 3: Reparacion de techo y ampliacion de galera



Foto 4: se necesita reparar las columnas que sostienen el porton



Foto 5: se necesita reparar el porton de ingreso



Foto 6: se necesita reparar el piso de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Augria

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

