



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM Shalon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0528-42	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Reparación de estufa rural



Foto 2: Reparación módulo de sanitarios



Foto 3: Reparación de techo y ampliación de galera



Foto 4: Reparación de columnas de portón



Foto 5: Reparación de portón de ingreso



Foto 6: Reparación piso de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Alegria

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

