REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: El Progreso MUNICIPIO: Sanarate NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:

FECHA:





Foto1: Subiendo dos hiladas de Block para mejorar la colocacion del Nuevo Techo.

02-07-0547-45



Foto 2: Colocacion de Estructura Metalica (costaneras)

20/5/2024






Foto 3: Reforzando columnas.



Foto 4: Fundiendo Columnas












Foto 6: colocacion de Piso y Pilas.

Observación: Si es necesario se puede

CONSEJO EDUCATIVO Firma y sello del President an Miguel Co

Firma y Sello Director Centro Educativo P

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.