



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0573-42	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Se necesita reparar las ventanas por lo que se instalarán de pvc



Foto 2: Se instalará piso cerámico para mejorar el ambiente de los niños



Foto 3: Se instalará piso y fachaleta en el escenario para un mejor ambiente al realizar actos cívicos



Foto 4: Se necesita cambiar las tasas sanitarias para mejorar la higiene



Foto 5: Se harán los sanitarios de block para un mejor aspecto e higiene



Foto 6: Se necesita pintar los salones para mejorar el ambiente de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

En ma. ventura salazar  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

