



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0580-42	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Se necesita ventanas en la cocina



Foto 3: Reparación de fosa sanitaria.



Foto 4: Impermeabilización, repello y pintura de la escuela de preprimaria.



Foto 5: Reparación de puerta y sustitución de chapa



Foto 6: Se necesita reconstruir la pila de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

