

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna de San Jacinto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0589-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: humedad en las paredes de las aulas por el agua que consume



Foto 2: muro de contención en mal estado por la humedad



Foto 3: agrietamiento en el suelo por la humedad



Foto 4: el muro se encuentra en el aire casi para derrumbarse debido a la humedad y antigüedad





Foto 5: torta de cemento en mal estado



Foto 6: Agrietamiento y desplome del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sucay Espinosa
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

