

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



 <p>Foto 1: Demolición y construcción del muro perimetral</p>	 <p>Foto 2: Demolición y construcción de pared para dividir aula</p>
 <p>Foto 3: Construcción bodega/pared</p>	 <p>Foto 4: Instalación techo de bodega/pared</p>
 <p>Foto 5: Drenaje para cocina</p>	 <p>Foto 6: Instalación de tubería para agua de la cocina</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Lute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



Foto1: Construcción de mesa de cemento para la cocina



Foto 2: Recubrimiento y repello de muro perimetral



Foto 3: Marco de ventana que incluye vidrio



Foto 4: Corte de lado inferior de cuatro puertas de metal



Foto 5: Pintura interior y exterior de la escuela



Foto 6: Instalación de piso cerámico (fachaleta)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

