



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Río Plátano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0791-42	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: sustitución de letrinas por baños de dos piezas



Foto 2: sustitución de torta de cemento por piso cerámico




Foto 3: sustitución de torta de cemento por piso cerámico



Foto 4: sustitución de techo



Foto 5: sustitución de techo



Foto 6: reparación de repello de muros y módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Puente





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Río Plátano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0791-42	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: reparación de torta de concreto



Foto 8: reparación de gradas por rampa



Foto 9: conexión de fosa séptica con pozo de absorción anexo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

