

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0003-42	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Instalación de balcones por seguridad



Foto 2: Instalación de balcones por seguridad



Foto 3: Instalación de cableado y toma corrientes



Foto 4: Pintura interior y exterior en aulas



Foto 5: Impermeabilización de terraza



Foto 6: Fabricación de mesa de cemento con azulejo en la cocina para mantener resguardados en mejor lugar los utensilios de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL URBANA ALDEA SUQUINAY CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---