




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Santa Cruz, Aldea El Carrizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, Aldea El Carrizo, San Antonio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0009-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
--	---------	---	---------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Santa Cruz, Aldea E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, Aldea El Carrizo, San Antonio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0009-43	FECHA:	22 de febrero de 2024




Foto 7: Sustitución de inodoro




Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de vidrios



Foto 10: sustitución de vidrios



Foto 11: Sustitución de vidrio




Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Santa Cruz, Aldea E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, Aldea El Carrizo, San Antonio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0009-43	FECHA:	22 de febrero de 2024




Foto 13: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 15: Reparación de planchas de concreto






Foto 16: Mantenimiento a estructura a porton



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público