

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Santa Cruz, Aldea El Carrizo,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, Aldea El Carrizo,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-009-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Instalación de estructura portante de metal sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

