

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Santa Cruz Aldea El Carrizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, Aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0009-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Santa Cruz Aldea El Carrizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, Aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0009-43	FECHA:	31/05/2024



Foto7: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---