

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0013-45	FECHA:	6/09/2024




Foto 1: Instalación de estructura portante, para brindarles un lugar cómodo y seguro a los estudiantes



Foto 2: Instalación de estructura portante, para brindarles un lugar cómodo y seguro a los estudiantes.




Foto 3: reparación y cambio de accesorio en los sanitarios, para la comodidad y la utilidad de los jóvenes.




Foto 4: reparación y cambio de accesorio en los sanitarios, para la comodidad y la utilidad de los jóvenes.






Foto 6: pintado de paredes tanto interior como exterior, para brindarles un lugar agradable visualmente a los jóvenes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

