



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, entrada a la iglesia, San Antonio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0204-42	FECHA:	21 de febrero de 2024.



Foto 1: Techo de Aula No. 4 y corredor deteriorado.



Foto 2: Techo de aula No. 1 y 2, y corredor deteriorado.



Foto 3: Estado de la lamina.



Foto 4: La estructura de soporte de metal necesita mantenimiento.



Foto 5: Canales deteriorados.



Foto 6: Las bajadas de agua necesitan reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

