

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, entrada a la iglesia, San Antonio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0204-42	FECHA:	29 de abril de 2024.



Foto 1: instalación de lámina troquelada en techo de Aula No. 4 y corredor.




Foto 2: Techo de aula No. 1 y 2 y corredor en proceso de instalación de lámina troquelada.



Foto 3: instalación de lámina troquelada



Foto 4: mantenimiento y retoque de pintura a la estructura de soporte de techo metal.




Foto 5: instalación de canales.





Foto 6: instalación de bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

