

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0205-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: MÓDULO 1. Remozamiento de muro de cocina de mampostería y malla compuesta por cemento corrido y 5 hiladas de Block



Foto 2: MÓDULO 2. Remozamiento de puertas en aulas y cambio de algunas chapas.



Foto 3: MÓDULO 3. Remozamiento de paredes y techo con hiladas de block con malla legitima.



Foto 4: MÓDULO 4. sustitución de lona, por lámina troquelada de al zinc calibre 26.






Foto 5: MÓDULO 4. Remozamiento de portón, y aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--