

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0208 0206-43	FECHA:	26.08-2024



Foto1: Instalación de Azulejo en , baño y pared,



Foto 2: Instalación de Puertas y ventanas del segundo nivel.



Foto 3: repello en paredes y sernido del segundo nivel



Foto 4: Instalación de puertas y ventanas en el aula del primer nivel.



Foto 5: Instalación de piso antideslizante y baranda en gradas .



Foto 6: Pintura interiro y exterior en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmi Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

