



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0207-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: colocación de piso en salón de clases.



Foto 2: colocación de accesorios nuevos en los depósitos del sanitario.



Foto 3: Pintura de portón y paredes.



Foto 4: retiro de canales en mal estado.



Foto 5: Pintando muros interiores y exteriores.



Foto 6: colocación de vidrios en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0207-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: desmontando la pila para colocar la nueva.



Foto 2: colocación de azulejo en áreas de la cocina.



Foto 3: colocación de ladrillos para la nueva chimenea.



Foto 4: mejoramiento de azulejo en áreas de la cocina.



Foto 5: sustitución de polletón por estar en mal estado.



Foto 6: retiro de cielo falso en salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

