



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0207-43	FECHA:	3/07/2024



Foto1: terminación de colocación de piso cerámico en salón de clases.



Foto 2: accesorios nuevos en sanitarios.




Foto 3: Pintura de portón y paredes.




Foto 4: canales nuevos.




Foto 5: muros interiores y exteriores pintados.



Foto 6: ventanas con vidrios nuevos donde hacian falta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0207-43	FECHA:	3/07/2024



Foto1: Colocación de pila nueva.



Foto 2: colocación de azulejo y puertas de cedro en áreas de la cocina.



Foto 3: terminación de la chimenea y la plancha de cocina.



Foto 4: colocación de azulejo en áreas de la cocina.



Foto 5: ampliación del polletón y colocación de hornilla.



Foto 6: cielo falso nuevo en salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público